

- Es un proceso altamente fiable que puede unir partes grandes hechas con materiales difíciles de soldar o puede unir con facilidad muchas partes en un sólo ciclo. Las máquinas están diseñadas para ser fuertes, robustas y confiables capaces de trabajar por años con un mínimo de mantenimiento libre de problemas.
- Están construidas para producciones largas.
- La soldadura se consigue a través de la generación de calor al poner en contacto las piezas que se mueven horizontalmente y a las que se les aplica una presión de contacto.
- En comparación con la soldadura por ultrasonidos, este tipo de soldadura trabaja a más baja frecuencia, mayor amplitud y mayor presión de contacto.



s o l d a d u r a

Soldadura por vibración

